

## ПРИМЕРЫ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Рис. 4.1—4.3. Нормальные болтовое, шпилечное и винтовое соединения стандартными крепежными деталями. Шпильку показывают на чертежах ввинченной до самого пояска (в деталь шпильку ввинчивают до отказа со значительным усилием и той




Рис. 4.1




Рис. 4.2




Рис. 4.3

ее частью, где расположен сбег резьбы. Это делается для того, чтобы при отвинчивании гайки шпилька не вывинчива- лась).

Рис. 4.4. Соединение стандартным болтом с круглой головкой и квадратным подголовком. Болт вставляют сверху через широкое прямоугольное отверстие (см. левую проекцию), затем

продвигают в сторону и затягивают. Квадратный подголовок препятствует вращению болта при затягивании.

Рис. 4.5. Фундаментный болт с прямоугольной головкой. Болт вставляют сверху. Головку проводят через прямоугольное





Рис. 4.4

отверстие в залитой в бетоне плите. Затем болт поворачивают на 90° и затягивают.

Рис. 4.6. Крепление детали к полке швеллера. Под гайкой квадратная косая шайба. Нижняя поверхность шайбы с укло- ном 1 : 10, равным уклону верхней плоскости полки швеллера. Гайка с уменьшенным размером «под ключ».

Рис. 4.7. Соединение винтом (исполнение II) с распорной трубкой длиной, равной необходимому расстоянию между соединяемыми деталями.



вид Б





Рис. 4.5




Рис. 4.6




Рис. 4.7

Рис. 4.8. Клеммовое соединение рычага с валом. В результате затяжки болта силой  $Q$  губки клеммы нажимают на вал силами  $N$  и вызывают силы и момент трения. Момент трения ( $M_F = Nfd$ ) уравновешивает внешний момент ( $M_P = PL$ ).




Рис. 4.8

Рис. 4.9: Фланцевое соединение с откидными болтами и гайками-барашками, завинчиваемыми без ключа.

Рис. 4.10. Стандартное фланцевое (фланцы по ГОСТ 1260—54) соединение трубопровода с условным проходом  $D_y = 32$  мм. Давление  $0,59 \text{ МН}/\text{м}^2$  ( $6 \text{ кГ}/\text{см}^2$ ).

Рис. 4.11. Фланцевое соединение болтами с несимметричными (молотковыми) головками. Достоинство такого соединения — наименьший возможный момент, изгибающий фланец. Недостаток — значительное увеличение нормального напряжения в болте вследствие эксцентричного приложения нагрузки ([11], стр. 69).




Рис. 4.9

Рис. 4.12. Крепление направляющей шпонки на валу винтами с потайными головками. Среднее отверстие с резьбой — для отжима шпонки при демонтаже при помощи одного из вывинченных винтов.




Рис. 4.10




Рис. 4.11




Рис. 4.12

Рис. 4.13. Крепление винтами к ступице шкива колпачка, ограждающего конец вала с круглой гайкой.

Рис. 4.14. Соединение труб с помощью тройника по ГОСТ 6154—52. Резьба: на трубах — трубная цилиндрическая, на тройнике — трубная коническая.

Рис. 4.15. Соединение бронзового венца с чугунным центром червячного колеса. Венец насаживают на центр колеса с натягом. Во избежание проворачивания венца относительно центра колеса в место соединения их ввертывают несколько (чаще всего три) винтов. Круговой порожек на центре колеса и круговой вырез на венце — для облегчения монтажа.

Рис. 4.16. То же, что и на рис. 4.15. Соединение болтами в отверстиях с натягом.

Рис. 4.17. Соединение крышки с корпусом аппарата, работающего под давлением  $29,4 \text{ МН}/\text{м}^2$  ( $300 \text{ кГ}/\text{см}^2$ ). Шесть шпи-




Рис. 4.15




Рис. 4.16

лек диаметром  $M110$  и восьмигранными гайками. Центральное отверстие — для ввода трубы. Уплотняющая прокладка (см.  $\frac{I}{M1 : 1}$ ) из электролитической меди, сжимаемая давлением, превышающим ее предел текучести.

Рис. 4.18. Соединение крышки с корпусом экспериментального аппарата для работы с газами при давлениях до  $147 \text{ МН}/\text{м}^2$  ( $1500 \text{ кГ}/\text{см}^2$ ). Центральная часть крышки прижата к прокладке (см.  $\frac{I}{M1 : 1}$ ) из электролитической меди шестью винтами, ввинченными в толстое кольцо, соединенное с корпусом трапециoidalной резьбой. Резьба кольца и корпуса прервана в четырех местах (см. вид сверху). При монтаже кольцо опускают, затем поворачивают на  $90^\circ$ ; при повороте резьба кольца входит в резьбу корпуса (пушечный затвор). Все детали — из высоколегированной стали. Для большего удобства при монтаже головки винтов значительно уменьшены по сравнению с стандартными, что возможно, так как опорные поверхности головок не используются.




Рис. 4.13

Рис. 4.14




Рис. 4.17




Рис. 4.18