

### Лекция 4

# ЛИТЕЙНЫЕ EBOЙETBA EINABOB

Поток 21 МС Автор доц. Тарабанова В.П.

Lect 4 21MC LV TVP

**2016pptx** 


#### План лекции

- 1. Пробы для определения жидкотекучести
- 2. Факторы, влияющие на жидкотекучесть
- 3. Склонность отливок к образованию усадочных раковин и пористости
- 4. Объемная усадка
- 5. Линейная усадка

#### Литейные свойства сплавов


#### К ним относятся:

- жидкотекучесть;
- склонность отливок к образованию усадочных раковин и пористости;
- линейная усадка сплавов и отливок;
- усадочное напряжение в отливках;
- склонность к горячим трещинам;
- склонность к холодным трещинам;
- склонность сплавов к насыщению газами;
- склонность к ликвации;
- наличие неметаллических включений и плён в сплав;
- влияние толщины стенок отливок.



## Спиральная проба для определения жидкотекучести

Металл заливается в форму через чашу 1, сетку 2, стояк 3 и зумпф 4 и попадает в спиральный канал 5,




имеющий форму трапеции высотой 8, небольшие выступы 6, нанесенные через 50 мм

#### Причины появления дефекта в отливке недолива

Возникает:

1 — из-за нехватки металла в ковше

2 — из-за недостаточной жидкотекучести




Поэтому емкость ковша рассчитывается с запасом


Для выливания остатка используются специальные изложницы

### Причины появления в отливках неслитин и неспаев

Имеют место при встрече потоков металла, например при заливке через несколько питателей



Неслитина



Неслитины и неспаи появляются из-за недостаточной жидкотекучести


Неспай

Неспай может также образоваться из-за пленки оксидов на поверхности потока

#### Причины появления непроваров

Непровар наблюдается при использовании внутренних холодильников

и может возникать
из-за
недостаточной
жидкотекучести
металла



#### Факторы влияющие на жидкотекучести


напор металла, при котором происходит заполнение формы пробы, основанные на прекращении течения металла в длинном канале. Разность (Тзал - Тл)

геометрический — характеризуется приведенным размером отливки R=V/F V — объем, F — поверхность отливки.


Трудности заполнения стенки отливки возрастают в квадрате от её толщины

коэффициент теплоаккумуляции зависит от сплава и материала формы

#### Температурный интервал появления усадки



Т<sub>л</sub> – температура ликвидуса



Тс – температура солидуса


В твердом состоянии Тс...Тн

Тн – температура окружающей среды (цеха)

Коэффициент объемного сжатия металла в жидком состоянии больше, чем металла в твердом состоянии

#### Условия образования усадочных раковин

Рассмотрено на примере двух тел, имеющих




разную температуру Т1 — наружная Т2 — внутренняя (a)

При охлаждении до нормальной температуры уменьшение объема внутреннего тела окажется больше, чем наружного и между ними возникает зазор (б)

#### Образование скрытой усадочной раковины

Жидкое ядро 2 уменьшается в объеме больше по сравнению с затвердевшей коркой 1, что




связано с большим коэффициентом сжатия жидкого металла по сравнении с твердым

К концу затвердевания внутри отливки образуется воздушная пустота 3

#### Образование открытой усадочной раковины

По мере образования корок снаружи 1, а затем 2



уровень расплава понижается с 1' до 2' а затем 3'

Процесс развивается в времени, приводя к образованию открытой раковины

Склонность к образованию усадочной пористости

$$\varepsilon_{y.п.} = (V_{y.п.} / V_0) \times 100$$

#### Задания для самостоятельной работы

- 1. Укажите меру жидкотекучести в шариковых пробах.
- 2. Проведите сравнение коэффициента теплоаккумуляции разных сплавов при заливке в песчано-глинистые и металлические формы.
- 3. Укажите специальные технологии, применяемые для уменьшения усадочной раковины.

#### Тема

#### СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ЛИТЕЙНЫХ СВОЙСТВ СПЛАВОВ

Литература: Трухов А.П. «Литейные сплавы и плавка», стр. 28...29