



Лекция 6

Неметаллические включения и виды ликвации в отливках

Поток 21 МС


Автор доц. Тарабанова В.П.

План лекции

1. Классификация неметаллических включений
2. Способы уменьшения неметаллических включений
3. Прямая и обратная зональная ликвация
4. Дендритная ликвация

Классификация неметаллических включений в отливках

Растворимые, которые формируются в качестве самостоятельной фазы (оксиды FeO , сульфиды FeS , и MnS)




Нерастворимые, к которым относятся сульфиды магния, оксиды практически всех металлов и формируются они в процессе плавки

Пути уменьшения содержания неметаллических включений

Для литьевых сталей характерны такие неметаллические включения: оксиды, сернистые соединения, силикаты, фосфиды, нитриды.

Для чугунных отливок – сернистое железо, сернистый марганец, оксиды железа, кремния и марганца



Способы уменьшения неметаллических включений
отстаивание жидкого металла, продувка инертными газами, обработка флюсами, фильтрация через оgneупорные фильтры, задерживание шлака в каналах литниковой системы

Прямая зональная ликвация

Связана с тем, что кристаллизация подчиняется избирательному закону: сначала кристаллизуются более тугоплавкие элементы, затем – менее тугоплавкие. Поверхность будет обогащена более тугоплавкими компонентами, сердцевина – менее тугоплавкими.




Различие концентраций компонентов в твердой и жидкой фазах оценивается коэффициентом распределения (Краспр)
Краспр = Ств/Сж
Он служит характеристикой ликвационных свойств элементов в сплаве

При Краспр→0 элемент в сплаве сильно ликвирует, тогда как при Краспр→1 он практически не ликвирует

Изменение концентрации компонента по сечениюю отливки

Кривая 1 – прямая
кривая 3 – обратная
зональная ликвация
кривая 2 – прямая
ликвация при
интенсивном
перемешивании



За
поверхностным
слоем зона
«отрицательной»
ликвации

В осевой части – зона резко повышенной концентрации ликвирующего элемента, которая зависит от неравномерности кристаллизации, и от перемешивания расплава

Схема расположения ликвационных дефектов в отливке

1 – ликвационное пятно; 2 – осевая V-образная ликвация



3 – внеосевая
Л-образная
ликвация

Причиной Л-образной ликвации является процесс всплытия ликвата. Она характерна для тяжелых слитков

Обратная зональная ликвация

В отливках из цветных сплавов

Al-Zn

Al-Cu

Al-Fe

CuZn

CuSn

В сталях и чугунах, но в меньшей степени

В этом случае легкоплавкими компонентами обогащены не центральные (как при прямой), а периферийные части отливки.

При сильном развитии обратной ликвации происходит образование капель ликвата. Так, на поверхности алюминиевых сплавов образуются наплывы ликвата в виде полос.

Дендритная ликвация

Особенно заметна
в отливках из
сплавов,
содержащих
элементы с
малым
коэффициентом
распределения
(сера – 0,05,
фосфор – 0,06)




Располагаясь в
межкосных
областях
дендритных
кристаллов,
примеси
снижают
механические
свойства,
особенно
пластичность

Дендритной ликвации подвергаются также сплавы
эвтектического типа. Увеличение количества эвтектики
приводит к повышению твердости и снижению пластичности

Факторы влияющие на прочность сплавов

Алюминиевый сплав АЛ7

Диаметр заготовки, мм	15	30	45	60
σ_b , Н/мм ²	177,4	105,8	83,3	73,5



Серый чугун СЧ15

Толщина стенки, мм	4	8	15	30	80	150
σ_b , Н/мм ² , не менее	270	220	150	110	90	80

Прочность зависит от толщины стенки и вида сплава. С увеличением толщины стенки прочность снижается.

Задания для самостоятельной работы

1. Укажите основные мероприятия, направленные на уменьшение неметаллических включений в отливках.
2. Определите влияние скорости затвердевания отливок на ликвацию по плотности.
3. Как влияет коэффициент распределения элементов на дендритную ликвацию?

Тема

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ И ЛИКВАЦИЯ В ОТЛИВКАХ

Литература: Трухов А.П. «Литейные сплавы и плавка», стр. 75...76