



## Лекция 7

# Специальные виды литья. Литье в оболочковые формы

Поток 21 МС


Автор доц. Тарабанова В.П.

# **План лекции**

1. Виды оболочковых форм
2. Модельная оснастка
3. Формовочные материалы для оболочковых форм
4. Машины для изготовления оболочек
5. Преимущества литья в оболочковые формы

# Получение отливок в оболочковых формах

На подогретую до 200...250 °C модель наносят тонкий слой смеси содержащей смолу. При соприкосновении с горячей моделью смола плавится и вместе с песком образует однородную оболочку, которая повторяет контуры нагретой модели



1 – подогретая модель; 2 - оболочка


Отливки имеют большую точность размеров (5...8 классов),  
минимальные припуски на механическую обработку

# Виды оболочковых форм в зависимости от применяемых материалов

На основе термореактивной смолы (песчано-смоляные смеси)

На основе химического твердения (песчаные смеси на жидком стекле с продувкой углекислым газом)

Из порошкообразных силикатов (стеклянные формы)



# Модельная плита с оболочковой полуформой


1 – модель отливки;

2 – модельная плита;

3 – полузатвердевшая  
оболочковая полуформа

4 – готовая оболочковая  
полуформа, снятая с  
модели;


5 – подвижная плита



6 – толкатели для съема оболочковой полуформы, количество и расположение которых зависит от конфигурации и размеров модели

# Формировочные материалы для оболочковых форм


Для устранения расположения смеси и уменьшения пылевыделения в формовочную смесь вводят увлажнители (керосин, парафин, фурфурол и т.п.)



Наилучшие свойства обеспечивает керосин. Состав формовочной смеси выбирают в зависимости от вида отливаляемого сплава и от веса отливки

# Формирование оболочек с подпрессовкой

В бункер вместе с формовочной смесью 9 закладывают резиновые мешки 1, 2, 3, 4, 5




и к ним подводят сжатый воздух в момент формирования оболочки 12 на модели 7

Мешки, раздуваясь, прижимают смесь к горячей плите, чем ускоряют формирование оболочки.

Время формирования оболочек сокращается, а прочность их возрастает на 40...50%.

# Прескодувная машина для набивки оболочковой полуформы


Состоит из резервуара 1, с формировочной смесью, к которому прикреплена



контуруная надувная плита 2 с отверстиями 3. к резервуару прижимается модель 4

Через отверстие 5 сжатый воздух подается в резервуар и вдувает формовочную смесь, образуя оболочку

# Преимущества литья в оболочковые формы



## **Задания для самостоятельной работы**

1. Укажите способы устранения расслоения смеси для литья в оболочковые формы.
2. Объясните причину высокой точности размеров отливки при литье в оболочковые формы.
3. От чего зависит состав формовочной смеси при заливке в оболочковые формы?

**Тема**

## **ЛИТЬЕ В ОБОЛОЧКОВЫЕ ФОРМЫ**

Литература: Балакина Л.Н. «Литейное производство»,  
стр. 176-181