

РАЗБОР КОНСТРУКЦИИ ЧЕРВЯЧНОГО РЕДУКТОРА (ЧЕРВЯК СБОЮ КОЛЕСА)

Для лучшего уяснения конструктивных форм, взаимодействия деталей и особенностей работы червячных передач ниже в виде вопросов и ответов на них разобрана конструкция червячного редуктора с боковым расположением червяка с открытой фланцевой муфтой (конструкции стойки и сальника аналогичны изображенным на рис. 7.23).

Учащемуся рекомендуется сначала отвечать на поставленные вопросы самостоятельно, а затем уже знакомиться с ответами.

Вопросы

- На какие три составляющие можно разложить силу, с которой колесо давит на червяк?
- В какой точке эти составляющие силы приложены, по каким линиям действия направлены и как называются?
- Какие напряжения в теле червяка возбуждает каждая из этих составляющих?
- По каким данным можно определить окружную силу?
- Как определяют величины других составляющих?
- Какая из трех составляющих сил, действующих на колесо, стремится сместить червяк в осевом направлении?
- Какие детали удерживают червяк от смещения в осевом направлении?
- Какого типа подшипники показаны на валу червяка?
- Какой из двух подшипников при вращении колеса (см. план рис. 8.8) против часовой стрелки воспринимает действие осевой силы?
- Однако ли напряженены шпильки, прикрепляющие крышки на обеих сторонах червяка?
- Какие виды напряжений возникают на участках вала червяка, примыкающих к нарезанной части, при вращении колеса против часовой стрелки?
- На какой вид напряжения работает выступающий из корпуса конец вала червяка, предназначенный для установки на нем муфты, соединяющей вал червяка с валом электродвигателя?

13. Если бы при поверочном расчете вала червяка оказалось (а это часто бывает), что напряжения в разных участках допущены слишком низкие, можно было при этом уменьшить диаметры вала?

- Из скольких частей состоит червячное колесо?
- Как соединены обе части колеса?
- Почему на центре колеса предусмотрен круговой выступ?
- Почему около выступа показан зазор?
- Почему в диске, соединяющем обод центра колеса со ступицей, предусмотрены отверстия?
- Как осуществляется смазка зацепления?
- Что надо сделать, чтобы перемянить смазку в корпусе редуктора?
- Как часто надо менять смазку?
- Как смазывают подшипники на валу червяка?
- Каково назначение отдушины 15?

Ответы

- Силы P , Q и T (см. рис. 18.2).
- В точке, делящей пополам образующую начального цилиндра червяка. Сила P направлена по образующей, сила T — перпендикулярно к образующей; на плане (рис. 8.8) обе эти силы лежат в плоскости чертежа; сила Q направлена перпендикулярно к образующей, на плане — перпендикулярно к плоскости чертежа. Сила P называется окружным усилием на колесе и осевым на червяке, Q — окружным усилием на червяке и осевым на колесе, T — распорная сила на червяке и колесе.
- Силой P — сжатие и изгиб, силой Q — кручение и изгиб, силой T — только изгиб.
- Равна крутящему моменту на колесе, деленному на радиус начальной окружности.
- Сила Q равна силе P , умноженной на тангенс суммы угла подъема винтовой линии на делительном цилиндре червяка и фиктивного угла трения. Силу T с малой погрешностью принимают равной силе P , умноженной на тангенс угла зацепления.
- Силой P .
- Внутреннее кольцо подшипника, шарики, наружное кольцо, крышка, шпильки, крышка редуктора 21 и основание 32.
- Шариконодшипники радиально-унорные однорядные.
- Если смотреть на червяк со стороны колеса, то при таком направлении вращения червяк давит на зубья колеса влево, а колесо — на червяк, следовательно, вправо. Осевую силу воспринимает правый подшипник.
- Напряжены больше расположенные на стороне подшипника, воспринимающего осевое усилие, т. е. правого.
- Напряжения изгиба, одинаковые на обоих участках. Правый участок испытывает напряжение кручения. В сечениях левой части крутящего момента не возникает, если не учитывать ничтожного сопротивления вращения со стороны подшипника. Правый участок под действием силы P испытывает сжатие, в левом напряжения сжатия нет.
- На кручение.
- Диаметр делительного цилиндра червяка в соответствии со стандартом принимают в зависимости от модуля, определенного из расчета на прочность зацепления. Все остальные диаметры после этого определяют конструктивно.
- Из двух: чугунного центра 22 и бронзового венца 9.
- Посадкой Pr с натягом и, кроме того, четырьмя винтами.
- Для облегчения посадки венца на центр: обод надвигают до отказа, т. е. до упора в выступ.
- Чтобы не получилось зазора по основной поверхности сопряжения. Сопрягать детали по двум параллельным поверхностям нельзя.
- Чтобы разбрзгиваемое быстро вращающимся червяком масло могло с поверхности крышки стекать вниз. Кроме того, отверстия в диске могут быть использованы при токарной обработке центра (для привертывания к планшайбе станка).
- Жидким маслом, заливаемым в корпус редуктора через отверстие под крышкой 24.
- Отвинтить винт маслоуказателя 7, спустить отработавшее масло, промыть керосином и залить свежее масло.
- Один раз в полтора-два месяца.
- Густой смазкой, заправляемой в полость между мазеудерживающими кольцами 46 и крышками 40 и 48.
- Отдушина предотвращает повышение давления воздушной среды внутри корпуса и просачивание вследствие этого воздуха через уплотнения вместе с маслом.

§ 3. ДЕТАЛИ РЕДУКТОРОВ

Маслоуказатели (рис. 8.10—8.13) ставят на корпусах редукторов для контроля уровня масла.

Рис. 8.10, табл. 8.5. Круглые маслоуказатели. Состоят из нажимного кольца 1, прикрепленного к корпусу редуктора




Рис. 8.10

винтами 5 (M6×15 ГОСТ 1491—62), экрана 4 и прозрачного диска 3, уплотненного прокладками 2. Применяют при возможности удобного осмотра и малых перепадов уровней масла.

Таблица 8.5

Размеры, мм, круглых маслоуказателей (рис. 8.10)

d	D	$D_1 \pm 0.2$	h	Количество
20	55	40	6	4
32	70	53	8	6
50	90	72	12	

Рис. 8.11, табл. 8.6. Трубчатый маслоуказатель. В металлическую оправу 1, ввинченную в головку 6, вставлена стеклянная трубка 2, уплотненная снизу и сверху шайбами 4 и 5, зажатыми колпачковой крышкой 3. Внутренняя полость стеклянной трубки сообщается через отверстие K с атмосферой. Применяют при значительных изменениях уровня масла. Неудобен из-за легкости повреждений при транспортировке и обслуживании.




Рис. 8.11




Рис. 8.12

10	Пробка-винт М6×6 ГОСТ 1491—62	1	Сталь Ст.0
9	Шайба уплотнительная	1	Картон прессованный
8	Гайка II М8 ГОСТ 2526—62	10	Сталь Ст.3
7	Трубка газовая	1	Сталь Ст.3
6	Головка	1	Сталь Ст.0
5	Шайба уплотнительная	1	Картон прессованный
4	Шайба уплотнительная	1	Картон прессованный
3	Крышка колпачковая	1	Сталь Ст.3
2	Трубка стеклянная	1	Стекло
1	Оправа	1	Сталь Ст.3

№ детали	Наименование или условное обозначение	Количество	Материал
Маслоуказатель трубчатый (рис. 8.11)			

Таблица 8.6
Размеры, мм, трубчатых маслоуказателей (рис. 8.11)

№ маслоуказателя	D	A	C_1	C	a	d_1	d_2	d_3	e	D_1	h
1	40	83	10	27	$1/4''$ труб	$3/8''$ труб	10	M6	20	23	9
2	50	103	10	27	$1/4''$ »	$3/8''$ »	10	M6	25	23	9
3	82	155	12	32	$3/8''$ »	$1/2''$ »	12	M10	30	28	12
4	102	207	15	36	$1/2''$ »	$3/4''$ »	16	M10	35	35	12

Приложение. В исключительных случаях разрешается удлинять и укорачивать трубку 7, оставляя остальные детали маслоуказателя без изменения.




Рис. 8.12

Рис. 8.12 и 8.13. Открытый и закрытый (при значительной окружной скорости шестерни) жезловые маслоуказатели. Применяют при затруднительных осмотрах редукторов (размер L определяют конструктивно, размеры L_1 и l — по уровню масла).

Рис. 8.14 и 8.15. Отдушины (назначение см. на стр. 45, ответ на вопрос 74).




Рис. 8.14




Рис. 8.15




Рис. 8.16




Рис. 8.17

4 3 2 1	Корпус Сетка № 35 Кольцо	проводочная	1 1 1 1	Сталь Ст.3 Латунь Сталь Ст.3 Сталь Ст.3
------------------	-----------------------------------	-------------	------------------	--

№ детали	Наименование или условное обозначение	Количество	Материал
----------	---------------------------------------	------------	----------

Отдушина (рис. 8.14 и 8.15)

Таблица 8.7

Размеры, мм, отдушин (рис. 8.14 и 8.15)

D	D_1	h	H	D_2	H_1	a	b	h_1	D_3	L	q
M27×2	15	15	45	36	32	6	8	22	18	32	6
M48×3	30	25	70	62	52	10	13	32	36	55	8

Пробки для маслосливных отверстий выполняют по рис. 8.16 и табл. 8.8.

Таблица 8.8

Размеры, мм, пробок с шестигранными головками и цилиндрическим подголовком и уплотнительных шайб для них (рис. 8.16 и 8.17)

d	b	m	a	f	L	c	q	D_1	D	s	t	D_2	b_1
M16×1,5	12	8	3	3	23	2,0	13,8	16	26	17	19,6	26	2
M20×1,5	15	9	4	3	28	2,5	17,8	21	30	22	25,4	32	2
M22×1,5	15	10	4	3	29	2,5	19,8	21	32	22	25,4	35	2
M27×2	18	12	4	4	34	2,5	24,0	25,5	38	27	31,2	42	3
M30×2	18	14	4	4	36	4,0	27,0	30,5	45	32	36,9	48	3

Приложение. Материал пробок — сталь Ст.3 по ГОСТ 380—60 или сталь 35 по ГОСТ 1050—60; материал шайб — картон прессованный.